

Техническое задание
на проведение открытого аукциона в электронной форме
на электронной площадке «B2B-center».

1. Основные сведения о транспортных средствах.

	марка, модель транспортного средства		
	ЛОТ 1	ЛОТ 2	ЛОТ 3
	ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ САМОСВАЛ BELL B40D	ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ САМОСВАЛ BELL B40D	ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ САМОСВАЛ BELL B40D
Наименование и марка машины	ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ САМОСВАЛ BELL B40D	ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ САМОСВАЛ BELL B40D	ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ САМОСВАЛ BELL B40D
Заводской № машины (рамы)	АЕВА840DT07003861	АЕВА840DT07003746	АЕВА840DT07003858
Год выпуска	2012	2011	2012
№ двигателя	541 952 00 814090	541 952 00 796431	54195200804551
Коробка передач №	6620013413	6620013429	6820013746
Основной ведущий мост (мосты) №	51316 51317 51318	50578 50579 50580	51307 51308 51309
Цвет	ЖЕЛТЫЙ	ЖЕЛТЫЙ	ЖЕЛТЫЙ
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	432,48 (318)	432,48 (318)	432,48 (318)
ПСМ серия, №	ТС 756178	ТС 742226	ТС 756177
Дата выдачи ПСМ	«04» августа 2012 г.	«14» марта 2012 г.	«04» августа 2012 г.
Наименование организации, выдавшей ПСМ	ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ	ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ	ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ
Первоначальная стоимость, рублей, включая НДС	8 342 300,00	7 707 700,00	8 342 300,00
Владелец транспортного средства (поданным регистрации ГИБДД):	ПАО «ГТЛК»	ПАО «ГТЛК»	ПАО «ГТЛК»
Отметки о повреждениях	Множественные царапины и вмятины, разбит передний бампер	Множественные царапины и вмятины, разбит передний бампер	Множественные царапины и вмятины

	марка, модель транспортного средства		
	ЛОТ 4	ЛОТ 5	ЛОТ 6
	Бульдозер SHANTUI SD22S	Бульдозер SHANTUI SD22S	Бульдозер SHANTUI SD16L
Марка, модель ТС	Бульдозер SHANTUI SD22S	Бульдозер SHANTUI SD22S	Бульдозер SHANTUI SD16L
Заводской № / VIN	SD22AS115089	SD22AS114925	SD16AL126178
Год выпуска	2012	2012	2012
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	238(175)	238(175)	183,67 (135)
Модель, № двигателя	41175313	41171648	C9125002861
ПТС	ТС 396118	ТС 396119	ТС 461330
Дата выдачи ПТС	26.10.2012	26.10.2012	26.10.2012
Первоначальная стоимость, рублей, включая НДС	3 842 200,00	3 842 200,00	3 360 000,00
Владелец транспортного средства (поданным регистрации ГИБДД):	ПАО «ГТЛК»	ПАО «ГТЛК»	ПАО «ГТЛК»
Отметки о повреждениях	Естественный износ техники.	Демонтирован отопитель салона, салон загрязнен, АКБ разряжен.	Естественный износ техники.

2. Сведения о прохождении технического осмотра (ТО) отсутствуют.

3. Место проведения осмотра транспортных средств: Калужская обл., Ферзиковский район., д. Борщевка, карьер "Лафарж Цемент"- **Бульдозер SHANTUI**; Новый Уренгой, промзона №2- **ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ САМОСВАЛ BELL B40D**

4.Режим проведения осмотра: по предварительной договоренности, по будням с **18.08.2015 г. по 17.09.2015 г.**

5.Контактное лицо: Ким Сергей Валерьевич +7(495) 221-00-07.





